


4.据付方法

壁穴および埋込ボルト寸法

右図を参照して壁穴をあけ、埋込ボルトを埋め込む。

- SH-HM80B、SH-HM100Bでビニール止めを使用する場合は、製品のビニール止め側からボルトを差込んで据付けてください。ビニール止め用のばねが正常に取付けできなくなる可能性があります。
- SH-M80B、SH-M100BとSH-HM80B、SH-HM100Bで使用するボルト径が異なりますのでご注意ください。



単位 (mm)				
形名	A	B	C	D
SH-M80B	400 または 500	875	900	M12
SH-M100B	600	1036	1060	M12
SH-HM80B	400 または 500	875	900	M8
SH-HM100B	600	1036	1060	M8

●有圧換気扇と組合せて使用する場合

- (1)シャッターの取付穴を埋込ボルトに差し込む。
- (2)有圧換気扇の取付穴を埋込ボルトに差し込み、市販のワッシャー・ナット各8個で確実に締め付ける。

お願い

- 製品端面と電動式シャッターの間隔は20mm以上離してください。

5.電気工事

警告


定格電圧・定格周波数以外では使用しない
モータ焼損により火災・感電・けがの原因
アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
漏電のときに感電の原因

注意

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源ケーブルの結線部分は安全上、JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源ケーブルの結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う
接触不良や誤った電気工事は感電、火災の原因


- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士によるD種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する。（故障、漏電時の感電防止）
- この製品は単相200V製品です。電源の間違いがないか確認して接続する。

■結線例




■有圧換気扇との連動運転の配線例


電磁接触器使用の場合



直切スイッチの場合



有圧換気扇を遅らせて運転する場合



お願い

- 据付後シャッターが確実に開閉するか、振動や異常音がないか試運転をしてください。
- シャッターを閉じるときもモータを動かす電源が必要です。
- 配線工事に間違いがないようにご注意ください。
換気扇を複数台設置する場合は、漏電ブレーカが作動したときにすべての換気扇が停止しないよう2系統以上の回路に分けて設置してください。

6.お手入れ・点検

警告

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る
感電やけがの原因

注意

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する
端面などに触れたときにけがの原因
お手入れの際は電源電線の結線部分に水がかかることがないよう行う
感電、火災の原因

- お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

お願い

お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

- 農薬・肥料・消毒液が付着した場合は、水で洗い流してください。
- 高圧水洗浄はしないでください。

7.アフターサービス

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの農事用有圧換気扇システム部材電動式シャッターの補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

8.仕様

形名	電源	質量 (kg)	適用
SH-M80B	単相 200V 50/60Hz	12	畜産用
SH-M100B	単相 200V 50/60Hz	14.5	
SH-HM80B	単相 200V 50/60Hz	13.5	施設園芸用
SH-HM100B	単相 200V 50/60Hz	16	